



ContiTech: Conselhos dos especialistas sobre a substituição de correias dentadas

- Instruções detalhadas para Fiat 500 1,2 I. Código do motor 169 A4.000
- A ContiTech mostra como se podem evitar erros durante a substituição da correia

Durante a substituição da correia dentada são muitas vezes cometidos erros importantes. Para garantir uma substituição da correia sem problemas, o ContiTech Power Transmission Group fornece instruções auxiliares de montagem detalhadas aos técnicos de instalação. Os especialistas da ContiTech explicam passo-a-passo o processo da substituição da correta num veículo Fiat 500.

O fabricante recomenda a realização de um controlo a cada 60.000 km ou de dois em dois anos e, caso necessário, a substituição da correia dentada aos 120.000 km ou após cinco anos (no caso de veículos utilizados em condições difíceis, após 120.000 km ou após quatro anos).

A substituição das correias dentadas demora 2,35 horas. Conselho: No momento de substituição da correia dentada devem também ser substituídas as polias tensoras e de desvio, assim como a bomba de água.

Para a substituição, os técnicos de instalação precisam das seguintes ferramentas especiais:

1. Ponte para montagem/desmontagem de motores - suporte transversal	OE (1870595000)
2. Chumaceira de apoio - ponte para montagem/desmontagem de motores	OE (1870650000)
3. Ponte para montagem/desmontagem de motores - suporte longitudinal	OE (1860851003)
4. Suporte(s) - ponte para montagem/desmontagem de motores	OE (1871001300)
5. Ferramenta de bloqueio das cambotas	OE (2000004500)
6. Ferramenta de ajuste da(s) árvore(s) de cames	OE (2000004400)
7. Ferramenta tensora	OE (1860987000)

Trabalhos de preparação:

Identificar o veículo com base no código do motor.

Desligar os cabos da bateria do veículo.

Não rodar a cambota nem a árvore de cames depois de a correia dentada ser retirada.

Rodar o motor no sentido de rotação normal (para a direita).

Rodar o motor APENAS pela roda da cambota (não através de outras rodas dentadas).

Ter em atenção todos os binários de aperto. Levantar e suportar o veículo na parte da frente com um macaco.

Se a bomba de água também se destinar a ser substituída, drenar a água de refrigeração.

ContiTech Antriebssysteme GmbH Philipsbornstraße 1, D-30165 Hannover www.contitech.de/aam





Desmontagem: Desmontar a tampa do motor, proteção inferior do compartimento do motor, roda dianteira direita, revestimento da cava da roda dianteira direita, desmontar escoras de apoio/travessa da carroçaria, retirar a mangueira de aspiração de ar da caixa do filtro de ar e a caixa do filtro de ar, retirar a correia dos agregados auxiliares, desmontar a polia da correia da cambota, aplicar a ponte para montagem/desmontagem de motores utilizando as ferramentas 1 a 4, retirar a tampa das válvulas, suportar o motor com o macaco, desmontar a chumaceira do motor e o suporte do motor, remover a proteção da correia dentada superior e inferior e montar o estribo de retenção OE 1871001300 para suspender a ponte para montagem/desmontagem de motores.

Desmontagem - Correias das árvores de cames:

1. Colocar a régua de árvore de cames OE 2000004400 na árvore de cames (Fig. 1 e 2), para tal rodar a cambota com uma ferramenta adequada no sentido de rotação do motor até as marcas da árvore de cames (entalhes) fiquem em cima, na posição das 12 horas (Fig. 3), aqui a régua de árvore de cames e o entalhe estão marcados a vermelho).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



2. Fixar a régua de árvore de cames com dois parafusos (Fig. 4).



Fig. 4

3. Montar a ferramenta de bloqueio OE 2000004500 para a cambota na roda da cambota (Fig. 5 e 6).



Fig. 5



Fig. 6

- 4. Desapertar a porca da polia tensora e afrouxar a polia tensora.
- 5. Retirar a correia dentada.





Montagem - Correias das árvores de cames:

- 1. Substituir a polia tensora e, se necessário, a bomba de água.
- Limpar e desengordurar muito bem a superfície de encosto da bomba de água no motor (Fig. 7)! Aplicar cuidadosamente pasta vedante apenas na superfície de vedação da bomba de água (Fig.
- 8). Utilizar apenas a quantidade indicada. O excesso de pasta vedante, no caso de vedações rotativas mecânicas, conduz frequentemente a fugas. Se a bomba de água tiver sido montada com ajuda de pasta vedante, aguardar aprox. uma hora com o circuito da água de refrigeração vazio (tempo de cura/tempo de vulcanização)!





Fig. 7

Fig. 8

- 2. Colocar a correia dentada na roda da cambota no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A correia dentada é o último elemento a ser colocado na polia tensora. Tem de se ter cuidado para não vincar/dobrar a correia durante a colocação! A correia dentada tem de ficar firmemente esticada no lado de tração, entre as rodas dentadas!
- 3. Rodar a polia tensora com a ferramenta tensora OE 1860987000 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, a direção do batente, até a polia tensora se encontrar na sua posição de ajuste máxima; apertar agora a porca da polia tensora (Fig. 9). A correia dentada está agora esticada ao máximo!



Fig. 9





- 4. Remover as ferramentas de bloqueio da cambota e da árvore de cames.
- 5. Rodar a cambota duas voltas no sentido de rotação do motor. Uma sobretensão da correia dentada fará com que os dentes engrenem melhor nos discos! Com isto pretende-se evitar um assentamento posterior da correia dentada durante a condução normal e a consequente redução da tensão da correia.
- 6. Verificar a afinação do motor. Voltar a colocar as ferramentas de bloqueio para a cambota e a árvore de cames como anteriormente.
- 7. Ajustar a tensão da polia tensora em relação à marca. Para tal, desapertar a porca da polia tensora. Rodar a polia tensora com a ferramenta tensora OE 1860987000 no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até que o indicador fique alinhado com a marca de referência (Fig. 9 e 10). Apertar a porca da polia tensora com o binário de 25 Nm. Como as marcas só são visíveis por baixo, é necessário utilizar um pequeno espelho (Fig. 11).



Fig. 10



Fig. 11

8. Remover as ferramentas de bloqueio da cambota e da árvore de cames.

Rodar a cambota duas voltas no sentido de rotação do motor.

Verificar a afinação do motor. Voltar a colocar as ferramentas de bloqueio para a cambota e a árvore de cames como anteriormente.

Se não for possível colocar as ferramentas de bloqueio, corrigir os tempos de distribuição. Verificar novamente a tensão da correia dentada. Verificar o ajuste da polia tensora (Fig. 12) e, se necessário, reajustá-la.







Fig. 12

- 9. Retirar as ferramentas de bloqueio e o gabarito de controlo, retirar a ferramenta de fixação e montar os componentes pela ordem inversa da desmontagem.
- 10. Montagem: Proteção da correia dentada, polia da correia da cambota (25 Nm), correia dos agregados auxiliares, chumaceira do motor e respetivos parafusos, mangueira de aspiração de ar da caixa do filtro de ar e a caixa do filtro de ar, tampa do motor, proteção inferior do compartimento do motor, roda dianteira direita, revestimento da cava da roda.
- 11. Registar a substituição da correia dentada original ContiTech no autocolante fornecido (Fig. 13) e afixá-lo no compartimento do motor.



Fig. 13

No final, realizar um funcionamento ou uma viagem de teste.

Utilizar o líquido de refrigeração de acordo com as indicações do fabricante; purgar o ar e verificar a estanquidade.