



SERVICE INFO



ダイヤフラムスプリングフィンガーのミスアライメント

メーカー： PSA / プジョー、シトロエン

LuK RepSet : 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



図 1：取り外されたクラッチのダイヤフラムスプリングフィンガーのミスアライメント

LuK RepSet の圧力板のダイヤフラムスプリングフィンガーは、取り付けられていない状態では位置がずれています (図 1)。この仕様の特性は安全で、部品の欠陥ではありません。

クラッチの取り付け時に、ダイヤフラムスプリングが自動的に動作位置に調整されます。これにより、ダイヤフラムスプリングフィンガーが正しい位置に配置され、クラッチが正常に動作します。

注意：

LuK RepSet の部品はすべて、組立ラインで 100% 検査されています。これらは技術仕様を満たしており、カタログに記載されている自動車で制限なしに使用できます。

自動車メーカーの仕様を順守してください！