



Monteringsvejledning for det centrale frigørelsesleje 510 0016 10

Bilernes producenter:

Volkswagen

Model:

Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

Luk-AS-nr.:

510 0016 10

OE-nr.:

02F 141 671 A
02F 141 671 B

! Ved montering af det centrale frigørelsesleje skal man passe på, at lejets **(1)** flade side er rettet mod koblingen!



Figur 1: 510 0016 10

Et leje, som falder ud af det centrale frigørelsesleje, kan indlægges omvendt. Dette vil imidlertid forårsage, at udløsning vil ikke fungere og trykpladens spændeskive vil ødelægges. Man kan høre lyd fra gearkassen når motoren løber.

Advarsel:

Reklamation, som viser ødelæggelser forårsaget ved ukorrekt montering, kan ikke accepteres inden for garanti.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!



Figur 2: Forkert

Årsag:

- Frigørelseslejets styreforhøjning (se figur 2) slides om spændskiven
- frigørelseslejet gnider om kanten på det centrale frigørelsesleje



Figur 3: Korrekt

Den rigtige stilling af frigørelseslejet (se figur 3) skal kontrolleres inden monteringen af det centrale frigørelsesleje for at undgå koblingens og gearkassens ødelæggelse og deraf følgende uønskede reparationer.

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 10.2007

LuK 0006

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket