



SERVICE INFO – LuK 0043



BΔM LuK 415 0388 10

Τροποποιημένος δακτύλιος αισθητήρα

Μοντέλο:	Ford Transit
Μοντέλο:	2004 -
Κινητήρας:	2,4 TDCi
BΔM Luk:	415 0388 10



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός δακτυλίου αισθητήρα



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός δακτυλίου αισθητήρα

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, ο δακτύλιος αισθητήρα για το σύστημα ανίχνευσης ταχύτητας κινητήρα και τη διάταξη ρουλεμάν στο βολάν διπλής μάζας (BΔM) 415 0388 10 έχει τροποποιηθεί.

Ο δακτύλιος αισθητήρα νέας γενιάς διαφέρει από τον προηγούμενο σε ό,τι αφορά το μειωμένο πάχος του υλικού και το διαφορετικό σχήμα οδόντωσης. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής του BΔM έχει αυξηθεί λόγω της χρήσης σφαιρικού ρουλεμάν αντί για ρουλεμάν ολίσθησης.

Παρά τους διαφορετικούς τους σχεδιασμούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως και οι δύο εκδόσεις του BΔM στα οχήματα που καθορίζονται στους καταλόγους.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

LuK 0043