



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Volante bimatassa para veículos com dupla embraiagem

Na substituição deve ter-se em consideração o número de dentes da coroa do motor de arranque

Fabricante: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Caixa de velocidades 0AM

Ref. LuK: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Figura 1: O número de dentes da coroa do motor de arranque da nova peça deve coincidir com a antiga peça

Nos veículos dos fabricantes mencionados anteriormente, pode haver diferentes volantes motor bimatassa em modelos iguais com caixas de velocidades de dupla embraiagem a seco. Diferenciam-se pelo número de dentes da coroa do motor de arranque.

Por isso, no momento de substituição, deve determinar-se o número de dentes do volante bimatassa utilizado. Este deve coincidir com o número de dentes da nova peça.

No catálogo de peças de substituição encontram-se as indicações referentes ao número de dentes do volante bimatassa afetado para uma correta identificação.

Um volante bimatassa com um número de dentes incorreto pode causar um mau funcionamento do sistema de arranque.

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET