



SERVICE INFO – LuK 0044



Volant cu masă dublă (DMF - Dual Mass Flywheel) pentru autovehiculele cu ambreiaj dublu

Fiți atenți la numărul de dinți al coroanei demarorului în timpul înlocuirii

Producător: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Transmisia
(cutia de viteze): OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Fig. 1: Numărul de dinți al noii coroane a demarorului trebuie să se potrivească cu cel al vechii coroane.

În cazul vehiculelor echipate cu transmisii cu ambreiaj uscat dublu, este posibil să se monteze volanți cu masă dublă diferiți pe aceleași modele de la producătorii specificați. Acești volanți cu masă dublă diferă ca număr de dinți ai coroanei demarorului.

Din această cauză, atunci când se înlocuiește volantul cu masă dublă, trebuie să se țină cont de numărul de dinți al celui montat anterior. Vechea piesă trebuie să aibă exact același număr de dinți ca și cea nouă.

Pentru a fi siguri că numărul de dinți este exact același, valoarea aferentă volantului respectiv cu masă dublă este indicată în catalogul de piese.

Un volant cu masă dublă cu număr incorect de dinți va provoca defecțiuni în sistemul de pornire.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0044