



SERVICE INFO – LuK 0055



ΒΔΜ LuK 415 0560 10

Τροποποιημένος δακτύλιος αισθητήρα

Κατασκευαστής: Ford

Μοντέλο: Transit

Μοντέλο: 2006 -

Κινητήρας: 3,2 TDCi

LuK DMF: 415 0560 10



Εικόνα 1: Έκδοση έως 03/2012



Εικόνα 2: Έκδοση από 04/2012

Στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξης των προϊόντων μας, ο δακτύλιος αισθητήρα και η διάταξη ρουλεμάν του βολάν διπλής μάζας (ΒΔΜ) 415 0560 10 έχει τροποποιηθεί.

Η εικόνα 1 παρουσιάζει τη διαμόρφωση ΒΔΜ που χρησιμοποιείται σε οχήματα έως ημερομηνία παραγωγής 03/2012. Η εικόνα 2 παρουσιάζει ένα ΒΔΜ όπως τοποθετείται σε οχήματα από 04/2012, το οποίο από τότε διατίθεται ως ανταλλακτικό.

Ο δακτύλιος αισθητήρα νέας γενιάς διαφέρει από τον προηγούμενο σε ό, τι αφορά το μειωμένο πάχος υλικού και το διαφορετικό σχήμα δοντιών. Η χρήση ενός σφαιρικού ρουλεμάν στη θέση ενός ρουλεμάν τριβής παρατείνει επίσης τη διάρκεια ζωής του ΒΔΜ.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Τηλέφωνο: +44 (0) 1432 264 264*

Fax: +44 (0) 1432 375 760

hfd-info@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.co.uk

* Calls from within the UK 08457 001100

LuK 0055



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET