



SERVICE INFO – LuK 0055



LuK DKZ 415 0560 10

Zmodyfikowany pierścień czujnika

Producent: Ford
Model: Transit
Rok produkcji: 2006 -
Silnik: 3,2 TDCi
LuK DKZ: 415 0560 10



Foto 1: Rozwiązanie do 03/2012



Foto 2: Rozwiązanie od 04/2012

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, uległ zmianie pierścień czujnika prędkości obrotowej wału oraz łożysko koła zamachowego 415 0560 10.

Nowa generacja pierścienia czujnika różni się od swojej poprzedniej wersji tym, że posiada ona zmniejszoną grubość materiału i inny kształt zębów. Zastąpienie łożyska ślizgowego łożyskiem kulkowym spowoduje dłuższy czas eksploatacji.

Foto 1 przedstawia rozwiązanie stosowane do marca 2012r. Foto 2 przedstawia nowe rozwiązanie dostarczane od kwietnia 2012.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl

LuK 0055



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET