



SERVICE INFO – LuK 0060



Přesazení jazýčků talířové pružiny

Výrobce: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Obrázek 1: Přesazení jazýčků talířové pružiny u demontované spojky

Přítlačné kotouče spojky u výše uvedených LuK RepSet vykazují v nenamontovaném stavu přesazení jazýčků talířové pružiny (obrázek 1). Tato konstrukční vlastnost není závadou těchto dílů.

Při montáži spojky se talířová pružina posune do své pracovní polohy. Přitom se vyrovnají jazýčky talířové pružiny tak, že nebudou mít přesazení a zajistí plnou provozní spolehlivost spojky.

Pokyn:

Všechny díly LuK RepSet jsou podrobeny 100% kontrole na montážní lince. Splňují technické specifikace a mohou být bez omezení používány pro vozidla uvedená v katalogu.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.
Tel. +420 267 298 601-7
Hotline +420 602 240 554
aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.cz

LuK 0060

