



SERVICE INFO – LuK 0060



Nepravilno poravnavanje pera tanjuraste opruge

Proizvođači: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



Slika 1: Nepravilno poravnata pera tanjuraste opruge potisne ploče (spojka u neugrađenome stanju)

Kod potisnih ploča gore navedenih LuK RepSet-ova, poravnavanje pera tanjuraste opruge u neugrađenome stanju nije pravilno (vidi sliku 1). Predmetno je obilježje predodređeno izvedbom i ne predstavlja nedostatak ili kvar potisne ploče.

Prilikom ugradnje spojke, pera tanjuraste opruge potisne ploče poravnavaju se pravilno i zauzimaju radni položaj.

Napomena:

Svi sastavni dijelovi i sklopovi svakog LuK RepSet-a prolaze 100%-tnu provjeru funkcionalnosti na proizvodnoj traci. Isti udovoljavaju svim zahtijevanim tehničkim specifikacijama i mogu se bez ograničenja ugrađivati na sve tipove i modele vozila navedene u katalogu.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći

Schaeffler Hrvatska d.o.o.
Telefon: +385 1 3701 944
Fax: + 385 1 3764 473
info.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.hr



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0060