



Soluzione completa per Ford Mondeo 1 + 2!



A causa di una modifica costruttiva del supporto della barra stabilizzatrice anteriore da parte del fabbricante del veicolo esistono problemi di montaggio del supporto stabilizzatore (febi 21855). La forma in precedenza semitonda è stata modificata, come anche nell'originale, in una forma dritta (si veda la foto 3).

Di conseguenza si rende necessario sostituire anche la fascetta (febi 27355). Per poter garantire una riparazione professionale i supporti della barra stabilizzatrice dovrebbero essere sempre sostituiti in coppia.

Kit riparazione supporto stabilizzatore con fascetta febi 27400

Questo kit di riparazione oltre ai supporti e alle fascette adeguate include in aggiunta anche le viti di fissaggio corrispondenti (durezza 10.9).

In questo modo avrete subito a disposizione tutto il necessario per sostituire i supporti della barra stabilizzatrice.

Contattate il Vostro rivenditore febi per aver i ricambi febi bilstein!

Tutti i ricambi si trovano anche sul sito www.febi.com



Vecchio



Vecchio

Nuovo



Nuovo

