

## Montaje de la bomba de agua de la furgoneta VW IV

Afecta a los motores Otto ACU, AEN, AET, AEU, APL, AVT fabricados hasta el 02/2000

### ¡Atención!

Según las instrucciones de los fabricantes de automóviles atégase a lo siguiente:

Si la polea de la bomba de agua desmontada tiene 18 dientes, al montar la nueva bomba de agua de 20 dientes (n.º MEYLE: 113 012 0042/HD), también hay que sustituir el piñón del árbol de levas por la nueva versión (n.º de ref.: 023 109 111 D).

Después de cambiar la polea, puede tener dificultades para montar la correa de distribución.

### Nota:

Wulf Gaertner Autoparts recomienda para todas las bombas de agua con polea, al sustituir la correa de distribución, reemplazar todos los componentes directamente relacionados con la correa de distribución.



¡Considere un posible cambio del piñón del árbol de levas!

n.º MEYLE: 113 012 0042/HD