

Οδηγίες τοποθέτησης στεγανοποιητικού δακτυλίου για μπροστινό ρουλεμάν τροχού

Κατασκευαστής: Audi, Seat, Škoda, VW

Modely: Audi A2 (8Z0)
Seat Cordoba (6L2)
Ibiza (6L1)
Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5), Roomster (5J)
VW Polo (9N)
Fox (5Z1)

Κωδ. FAG: 713 6104 70 (σετ FAG)
Κωδ. OE: 14" 6Q0407623B / E
(στεγανοποιητικός δακτύλιος)

Κωδ. FAG: 713 6105 70 (σετ FAG)
713 6105 80 (σετ FAG)
Κωδ. OE: 13" 6Q0407623C
(στεγανοποιητικός δακτύλιος)



Εικόνα 1: Οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι μπορούν να διαφέρουν στο σχεδιασμό και στο χρώμα!

Λόγω ακαθαρσιών στην εσωτερική πλευρά του ρουλεμάν μπορεί να προκληθεί βλάβη του ρουλεμάν τροχού και δυσλειτουργία κατά την αναγνώριση των στροφών. Η στεγανοποίηση του ρουλεμάν καθώς και του αισθητήρα στροφών του τροχού μπορεί να υποστεί φθορά.

Κατά την αντικατάσταση του ρουλεμάν τροχού χρησιμοποιήστε έναν επιπλέον στεγανοποιητικό δακτύλιο που τοποθετείται στον κώνο του άξονα της μετάδοσης κίνησης (βλέπε εικόνα 1).

Υπόδειξη:

Από τα μέσα Σεπτέμβρη 2009 οι στεγανοποιητικοί δακτύλιοι που απαιτούνται περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα σετ FAG! Έτσι αποκλείεται το μπέρδεμα ή η εσφαλμένη αντιστοίχιση των στεγανοποιητικών δακτυλίων.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 08.2009

FAG 0007

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG