



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Διατίθεται δακτύλιος αισθητήρα ABS ως αξεσουάρ

Κατασκευαστές: DAF
SAF

Κωδικός ανταλλακτικού:
Ρουλεμάν τροχού (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

Δακτύλιος ABS: 434 0497 10
434 0498 10



Δακτύλιος αισθητήρα ABS 434 0497 10 με ειδικό εργαλείο τοποθέτησης

Κατά την αντικατάσταση ενός ρουλεμάν τροχού σε οχήματα με ABS, δεν είναι απολύτως απαραίτητο να αντικαθίσταται ο δακτύλιος αισθητήρα. Ωστόσο, αν ο δακτύλιος αισθητήρα ABS είναι ελαττωματικός, πρέπει να αντικαθίσταται.

Επειδή οι Μονάδες Εισόδου Επισκευών (RIU) που αναφέρονται παραπάνω μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε οχήματα χωρίς ABS, η Schaeffler Automotive Aftermarket δεν παρέχει δακτύλιο αισθητήρα ABS στη συσκευασία.

Σε περίπτωση επισκευής ενός ρουλεμάν τροχού σε όχημα με ABS - οπότε είναι απαραίτητος ο δακτύλιος αισθητήρα - μπορεί να παραγγελθεί ξεχωριστά ως αξεσουάρ. Οι δακτύλιοι αισθητήρων ABS αναφέρονται ως αξεσουάρ τόσο στους έντυπους όσο και στους ψηφιακούς καταλόγους.



Δακτύλιος αισθητήρα ABS 434 0498 10

Δακτύλιος αισθητήρα ABS	Μονάδα εισόδου επισκευών (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

FAG 0028