



SERVICE INFO – INA 0004



Поломка шкива генератора

Переоборудование на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0116 10

Производитель: Nissan, Renault

Модели:

Nissan: Micra III

Renault: Clio II, Megane II,
Megane Grandtour II, Megane III,
Scenic II, Grand Scenic II, Thalia II

Двигатели: 1.4, 1.5 dCi, 1.6

Номер оригинального оборудования:

Nissan: A660 - C300BX

A660 - C300EX

Renault: 77 01 476 465

82 00 113 636

Артикульный номер: 535 0116 10



Рисунок 2: 535 0116 10 - шкив генератора с обгонной муфтой INA

Из-за высоких нагрузок и особенностей конструкции «оригинальных» шкивов генератора, (см. рис. 1), возникают частые поломки в приводе навесных агрегатов.

Поэтому, желательно проверить шкив ремня генератора, установленный на заводе, на наличие повреждений при каждом техосмотре и при необходимости заменить.

На поврежденном шкиве резина становится

пористой, трескается или полностью отслаивается от металла. Как результат, функция гашения колебаний больше не выполняется.

В качестве решения проблемы, компания Schaeffler Automotive Aftermarket предлагает переоборудование на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0116 10 (см. рис. 2). Шкив генератора с обгонной муфтой отвечает всем техническим требованиям системы натяжения ремня и может быть использован без дополнительных условий.

Неисправность шкива генератора могут вызывать дорогостоящие повреждения двигателя.

Для правильной установки, обратитесь к приложенной инструкции по установке.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



Рисунок 1: Обратная сторона шкива генератора с обгонной муфтой



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0004