

Αντικατάσταση κωδικού 535 0117 10 από την ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0105 10

Κατασκευαστής οχήματος:

Dacia, Renault

Κωδ. INA παλαιός: 535 0117 10

Κωδ. INA νέος: 535 0105 10

Κωδ.ΟΕ:

• Renault 77 00 110 616

Κωδ. γεννήτριας: 82 00 323 137




Εικόνα 1: 535 0117 10

Ο αποσβεστήρας κραδασμών με τον κωδ. INA 535 0117 10 (εικόνα 1) δεν είναι πλέον διαθέσιμος και αντικαταστάθηκε από τον κωδικό προϊόντος 535 0105 10 (εικόνα 2).



Εικόνα 2: 535 0105 10



Εικόνα 3: Αντικατάσταση προϊόντος

Περιεχόμενο συσκευασίας:


1 x ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας
1 x στεγανοποιητικό καπάκι

Οδηγίες τοποθέτησης:

1. Αφαιρέστε τον ιμάντα poly-V
2. Ελέγξτε για ζημιές όλα τα στοιχεία του συστήματος μετάδοσης κίνησης με ιμάντα - αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά
3. Αφαιρέστε τη γνήσια τροχαλία της γεννήτριας (βλέπε **εικόνα 3**)
4. Τοποθετήστε την ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας **535 0105 10** με το κατάλληλο ειδικό εργαλείο (βλέπε **εικόνα 4**)
5. Τοποθετήστε το στεγανοποιητικό καπάκι στην ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας - προσέξτε τη σωστή εφαρμογή!
6. Τοποθετήστε τον ιμάντα poly-V



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!



Εικόνα 4: Συνοπτική εικόνα ειδικών εργαλείων

- a. 400 0235 10 (Torx, κοντό)
b. 400 0201 10 (Torx, απλό)
c. 400 0200 10 (πολύσφηνο, απλό)
d. 400 0234 10 (πολύσφηνο, κοντό)

Σημαντικό:

Βλάβη του αποσβεστήρα κραδασμών μπορεί να προκαλέσει ακινητοποίηση του οχήματος στο δρόμο!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 11.2008

INA 0026

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG