

SERVICE-INFO



Utbyte av vibrationsdämpare 535 0117 10 mot frinavremskiva 535 0105 10

Fordonstillverkare:

Dacia, Renault

LuK-AS nr. gammalt: 535 0117 10

LuK-AS nr. nytt: 535 0105 10

OE-nr.:

• Renault 77 00 110 616

Generator nr.: 82 00 323 137



Bild 1: 535 0117 10

Leveransen av vibrationsdämpare LuK-AS-č. 535 0117 10 (bild 1) har upphört och har ersatts av best.nr. 535 0105 10 (bild 2).



Bild 2: 535 0105 10



Bild 3: Produktbyte

Leveransen omfattar:

1x generatorfrinav
1x tätningslock

Monteringsanvisningar:

1. Ta bort spårremmen.
2. Kontrollera samtliga komponenter i remdrivningen med hänsyn till skador — byt ut skadade komponenter.
3. Demontera originalremskivan från generatortorn (se bild 3).
4. Montera frinavremskivan 535 0105 10 med hjälp av specialverktyg (se bild 4).
5. Sätt på tätningslocket på generatorfrinav — se till att det placeras korrekt!
6. Montera spårremmen



Följ tillverkarens anvisningar!




Bild 4: Översikt över specialverktyg

- a. 400 0235 10 (torx, kort)
- b. 400 0201 10 (torx, standard)
- c. 400 0200 10 (mångtandad, standard)
- d. 400 0234 10 (mångtandad, kort)

OBS:

Skador hos vibrationsdämparen kan sätta fordonet ur drift!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 11.2008

INA 0026

Rätt till ändringar förbehålles

© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

