



SERVICE INFO – INA 0026



Замена шкива генератора 535 011710 на шкив генератора с обгонной муфтой 535 010510

Автопроизводитель:
Dacia, Renault

LuK-AS-№. старый: 535 011710
новый: 535 010510

OE-№.:

• Renault 77 00110 616
Генератор №.: 82 00 323137



Рис. 1: 535 0117 10

Шкива генератора 535 0117 10 (Рис. 1) более нет в наличии. Он заменен на шкив генератора с обгонной муфтой 535 0105 10 (Рис. 2).



Рис. 2: 535 0105 10



Рис. 3: Схема замены

Примечание к сборке:

1. Ослабьте натяжитель и снимите поликлиновый ремень
2. Проверьте все компоненты ременного привода на наличие повреждений – замените такие компоненты
3. Снимите оригинальный шкив ремня с генератора (см. рис. 3)
4. Смонтируйте шкив генератора с обгонной муфтой 535 0105 10 с помощью соответствующего специнструмента (см. рис. 4)
5. Закрепите защитную крышку на шкив – Убедитесь, что она правильно установлена и плотно зафиксирована!
6. Установите поликлиновый ремень



Рис. 4: Обзор специального инструмента

- a. 400 0235 10 (Torx, короткий)
- b. 400 0201 10 (Torx, стандартный)
- c. 400 0200 10 (многогранный, стандартный)
- d. 400 0234 10 (многогранный, короткий)

Важно:

Выход из строя шкива генератора может влиять на работу ремня ГРМ и вызывать дорогостоящие повреждения двигателя.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0026