



## SERVICE INFO – INA 0042



### Изменения в конструкции рычага натяжителя 534 0100 20

**Автопроизводитель:** Citroen, Fiat, Peugeot

**Модели:**

Citroen: Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX  
Fiat: Scudo, Ulysse  
Peugeot: 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

**Двигатели:** 1.8i, 1.8D, 1.9D, 1.9TD, 1.9SD, 1.9SLD, 1.9SRDT, 2.0HDI, 2.1D, 2.1TD

**OE №:**

Citroen: 5751-30  
Fiat: 9623001280  
Peugeot: 5751-30

**Артикул:** 534 0100 20




Рис. 1: 534 0100 20 – текущая конструкция

В ходе проведения непрерывных работ по улучшению продукции были внесены изменения в рычаг натяжителя 534 0100 20. Дополнительные детали, которые ранее были не закреплены (шайбы), теперь зафиксированы на рычаге натяжителя. Также были внесены изменения в крепежные болты. В течении переходного периода на складе могут присутствовать в наличии оба типа. Оба варианта удовлетворяют основным техническим требованиям и могут быть использованы без ограничений.

**Примечание:**

Только входящие в комплект новые винты могут применяться с новой конструкцией. Другие винты или винты в раннем исполнении применять не допустимо. При затягивании винтов используйте момент, предписанный автопроизводителем.



Рис. 1: 534 0100 20 – предыдущая конструкция

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

**Вас интересует больше? Мы можем помочь!**

ООО „Шэффлер Руссланд“

Тел.: +7 (495) 737 76 60

Факс: +7 (495) 737 76 61

E-mail: [info.ru@schaeffler.com](mailto:info.ru@schaeffler.com)

[www.schaeffler-aftermarket.ru](http://www.schaeffler-aftermarket.ru)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0042