



SERVICE INFO – INA 0042



Изменения в конструкции рычага натяжителя 534 0100 20

Автопроизводитель: Citroen, Fiat, Peugeot

Модели:

Citroen: Jumpy, Xantia, XM, Xsara, ZX
Fiat: Scudo, Ulysse
Peugeot: 206, 306, 406, 605, 806, Expert, Partner

Двигатели: 1.8i, 1.8D, 1.9D, 1.9TD, 1.9SD, 1.9SLD, 1.9SRDT, 2.0HDI, 2.1D, 2.1TD

OE №:

Citroen: 5751-30
Fiat: 9623001280
Peugeot: 5751-30

Артикул: 534 0100 20

В ходе проведения непрерывных работ по улучшению продукции были внесены изменения в рычаг натяжителя 534 0100 20. Дополнительные детали, которые ранее были не закреплены (шайбы), теперь зафиксированы на рычаге натяжителя. Также были внесены изменения в крепежные болты. В течении переходного периода на складе могут присутствовать в наличии оба типа. Оба варианта удовлетворяют основным техническим требованиям и могут быть использованы без ограничений.



Рис. 1: 534 0100 20 – текущая конструкция

Примечание:

Только входящие в комплект новые винты могут применяться с новой конструкцией. Другие винты или винты в раннем исполнении применять не допустимо. При затягивании винтов используйте момент, предписанный автопроизводителем.



Рис. 1: 534 0100 20 – предыдущая конструкция

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0042