

Înlocuirea brațului întinzător 534 0062 20 cu pentru 534 0340 10 Mercedes Actros

Producător: Mercedes

Modele: Actros

Motorbaumuster: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Numere OE: (1) A 541 200 2470 (alt)
(2) A 541 200 2570 (neu)

Nr. Art.: (1) 534 0062 20 (alt)
(2) 534 0340 10 (neu)



Imagine 1: 534 0062 20 (versiunea înlocuită)




Bild 2: 534 0340 10 (versiunea actuală)

Brațul întinzător 534 0062 20 (image 1) nu mai este disponibil și a fost înlocuit de nr. de art. ist 534 0340 10 (image 2).

Diferențele principale constau într-o rolă de ghidaj modificată cu proprietăți de rulare îmbunătățite și o placă de fixare modificată.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 11.2009

INA 0047

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG