

SERVICE-INFO



Ремъчен обтегач 534 0062 20 в 534 0340 10 за Mercedes Actros

Автомобилен производител:
Mercedes

Модел: Actros

Модели двигатели: OM


541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

ОЕ номера: (1) A 541 200 2470
(стария)
(2) A 541 200 2570
(нов)

Позиция #: (1) 534 0062 20
(стария)
(2) 534 0340 10
(нов)



Снимка 1: 534 0062 20 (заменена конструкция)



Снимка 2: 534 0340 10 (настояща конструкция)

Ремъчен обтегач 534 0062 20 (Илюстрация 1) вече не се доставя и е заменено от позицията #.534 0340 10 (снимка 2).

Фундаменталните разлики между двете конструкции са нова отклоняваща ремъчна ролка с подобрени работни характеристики и модифицирана екранираща плочка.



Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Съответните резервни части ще намерите в нашия онлайн каталог на адрес www.Schaeffler-Aftermarket.com или в RepXpert на адрес www.RepXpert.com.

Състояние към 11.2009
INA 0047

Запазваме си правото за технически промени
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket

