



Erstatning af strammerem 534 0062 20 for 534 0340 10 til Mercedes Actros

Bilernes producenter:
Mercedes

Modeller: Actros

Konstruktion - motorens prøveeksemplar: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-nr.: (1) A 541 200 2470
(gammel)

(2) A 541 200 2570
(nyt)


Best. nr.: (1) 534 0062 20
(gammel)

(2) 534 0340 10
(nyt)



Figur 1: 534 0062 20
(erstattede udførelse)

Strammearm 534 0062 20 (figur 1) leveres ikke mere og er blevet erstattet med ordrenr. 534 0340 10 (figur 2).



Figur 2: 534 0340 10
(aktuel udførelse)

Ændret rulle med bedre føringsegenskaber og modificeret bundplade er de vigtige forskelle.



Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.Schaeffler-Aftermarket.com eller RepXpert på www.RepXpert.com.

Status af 11.2009

INA 0047

Tekniske ændringer forbeholdes

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket