



SERVICE INFO – INA 0047



Αντικατάσταση τεντωτήρα 534 0062 20 σε 534 0340 10 για Mercedes Actros

Κατασκευαστές: Mercedes

Μοντέλο: Actros

Κινητήρες: OM
541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Κωδικοί OE: (1) A 541 200 2470 (παλιό)
(2) A 541 200 2570 (νέος)

Κωδικός αντ: (1) 534 0062 20 (παλιό)
(2) 534 0340 10 (νέος)



Εικόνα 1: 534 0062 20 (αντικαταστάθηκε)



Εικόνα 2: 534 0340 10 (τρέχον)

Ο τεντωτήρας 534 0062 20 (εικόνα 1) δεν είναι πλέον διαθέσιμος και έχει αντικατασταθεί με το εξαρτημα No. 534 0340 10 (εικόνα 2).

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο σχεδιασμών είναι ένα νέου τύπου ρουλεμάν με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και η διαφοροποιημένη πλάκα προστασίας.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

INA 0047



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET