

Az 534 0062 20 cikkszámú feszítőkar cseréje az 534 0340 10 cikkszámúval a Mercedes Actroshoz

Gyártó: Mercedes

Modellek: Actros

Motorok: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960


OE-számok: (1) A 541 200 2470 (régi)
(2) A 541 200 2570 (új)

Cikkszám: (1) 534 0062 20 (régi)
(2) 534 0340 10 (új)



1. ábra: 534 0062 20 (csere kivitel)

Az 534 0062 20 cikkszámú feszítőkar (1. ábra) többé nem szállítható és az 534 0340 10 cikkszámúval (2. ábra) helyettesítik.



2. ábra: 534 0340 10 (aktuális kivitel)

A lényeges különbségek a javított futási tulajdonságú módosított vezetőgörgő és a módosított homloklemez.



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2009.11. állapot

INA 0047

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG