

SERVICE-INFO



Ersättning av sträckkarenhet 534 0062 20 mot 534 0340 10 för Mercedes Actros

Tillverkare: Mercedes

Modeller: Actros

Motorns konstruktionstyp: OM

541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-nr.: (1) A 541 200 2470 (tidigare)

(2) A 541 200 2570 (nytt)

Best. nr.: (1) 534 0062 20 (tidigare)

(2) 534 0340 10 (nytt)



Bild 1: 534 0062 20 (tidigare utförande)




Bild 2: 534 0340 10 – nytt utförande

Sträckkarenhet 534 0062 20 (bild 1) levereras inte längre och har ersatts av best.nr. 534 0340 10 (bild 2).

Viktiga skillnader består i en avlänkingsrulle med förbättrade driftsegenskaper, samt modifierad arm.



Iakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 11.2009

INA 0047

Rätt till ändringar förbehålles

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket