



SERVICE INFO – INA 0047



Замена натяжителя 534 0062 20 на 534 0340 10 для Mercedes Actros

Производитель: Mercedes

Модель: Actros

Модель двигателя:

OM 541. 920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

Заводской номер:

- (1) A 541 200 2470 (старый)
- (2) A 541 200 2570 (новый)

Артикул:

- (1) 534 0062 20 (старый)
- (2) 534 0340 10 (новый)



Рис. 1: 534 0062 20 (замененная конструкция)

Натяжитель 534 0062 20 (Рис. 1) более не доступен и был заменен натяжителем 534 0340 10 (Рис. 2).



Рис. 2: 534 0340 10 (текущая конструкция)

Основная разница между двумя конструкциями в новом опорном ролике с улучшенными динамическими характеристиками и новой защитной пластиной.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0047