



Diferențe de ordin vizual între tachetul 422 0102 10 și suportul 420 0222 10

Producători auto:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT

Seat: Altea, Exeo, Ibiza V

Skoda: Oktavia, Superb, Yeti

VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorizare: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

Nr. OE (echipare originală):

- (1) 059 109 417 J
059 109 417 G
- (2) 059 109 521 G
03L 109 521
03L 109 521 A

Nr. identificare piesă:

- (1) 422 0076 10
(piesă înlocuită)
- (1) 422 0102 10
(piesă nouă)
- (2) 420 0221 10
(piesă înlocuită)
- (2) 420 0222 10
(piesă nouă)



Fig. 1: Design 1

Ambele versiuni ilustrate în figurile 1 și 2 pot face parte din echiparea existentă pe autovehicule.

În prezent, Schaeffler Automotive Aftermarket furnizează versiunea ilustrată în figura 2 dar aceasta poate fi utilizată pentru a înlocui versiunea din figura 1.



Fig. 2: Design 2

Notă:

Înlocuiți doar seturi complete!

Înlocuiți seturile complete în cazul în care apar defecte la una sau mai multe dintre componentele de compensare a valorii hidraulice. Înlocuiți tachetul și suportul deodată pentru a evita repetarea intervențiilor service și creșterea cheltuielilor de reparații.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2010

INA 0060

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket