

SERVICE-INFO



Ersättning av spännrullar 531 0037 10 och 531 0353 10 (drift av hjälppaggregat) med 531 0241 10

Tillverkare: Citroen, Peugeot

Modeller:

Citroen: Berlingo, Saxo

Peugeot: 106 I, 106 II, 306, Partner

Motorer: 1.0, 1.1, 1.4, 1.6

OE-nr.: 6453.C5 (ersatt)
6453.G4 (ersatt)
6453.S4 (ersatt)
6453.S5 (aktuell)

Best.nr.: 531 0037 10 (ersatt)
531 0353 10 (ersatt)
531 0241 10 (aktuell)




Bild 1: Illustration av de olika spännrullarna och skillnaden mellan dessa

Båda spännrullarna med best.nr. 531 0037 10 och 531 0353 10 (monterade i drivningen till hjälppaggregat) ersätts av best.nr. 531 0241 10.

Schaeffler Automotive Aftermarket följer därmed fordonstillverkarna Citroën och Peugeot, vilka även de har ersatt produkterna.

Förklaring bild 1:

- (1) 531 0037 10
- (2) 531 0353 10
- (3) 531 0241 10
- (4) Bricka 8,4x19x4 mm

OBS!

För utjämning av höjdskillnader har en bricka med tjockleken 4 mm inkluderats i 531 0241 10.



lakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 07.2010

INA 0061

Rätt till ändringar förbehålles

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket