



Observație cu privire la montarea rolei întinzătoare 531 0317 10 cu orificiu de fixare al suportului

Producător: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A2

Seat: Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V, Inca, Leon, Toledo II

Škoda: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster

Volkswagen: Bora, Caddy II, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Golf Plus, Lupo, New Beetle, Polo

Motorizare: 1.4, 1.6

Nr. OE: 036 109 243 AB (înlocuiește)
036 109 243 AD (înlocuiește)
036 109 243 E (înlocuiește)
036 109 243 L (înlocuiește)
036 109 243 R (înlocuiește)
036 109 243 AF (nou)

Nr. identificare piesă:

531 0317 10



Fig. 1: 531 0317 10 — Rolă întinzătoare cu orificiu pentru fixarea suportului

În cazul montării rolei întinzătoare 531 0317 10, asigurați-vă că suportul este poziționat corect. Suportul trebuie poziționat corect în spațiul desemnat de pe blocul motor.

Montarea incorectă a suportului poate duce la funcționarea necorespunzătoare a rolei întinzătoare.

Notă:

Poziționarea corectă a suportului este esențială pentru toate rolele întinzătoare care sunt prevăzute cu un suport cu orificiu de fixare.



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 05.2011

INA 0076

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.