



SERVICE INFO – INA 0092



Utseendemässiga skillnader hos vipparm 422 0053 10

Modeller:

Audi: A1, A3
Seat: Altea, Ibiza, Leon
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)

Motorer: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Best.nr.: 422 0053 10

OE-nr.: 036 109 411 E
036 1 09 411 G
036 109 411 H
036 109 411 J



Bild 1: Variant 1

Vid utbyte av vipparmar kan de varianter som visas i bild 1 och 2 förekomma.

Schaeffler Automotive Aftermarket erbjuder de vipparmar som visas i bild 1.



Bild 2: Variant 2

Utbyte görs alltid satsvis!

Vid fel hos en eller flera vipparmar skall alltid samtliga vipparmar i motorn bytas ut. Samtidigt med utbyte av vipparmar, bör alltid element för justering av ventilspele (lyftare) bytas ut, så att upprepade reparationer och höga reparationskostnader undviks.

Följ tillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

