



SERVICE INFO – INA 0093



Optičke razlike kod remenica slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0233 10

Model: Suzuki Jimny (FJ)
Motor: 1.5 DDiS
Kat. Br.: 535 0233 10
OE broj: 31171-84A10



Slika 1: Stara (prethodna) izvedba



Slika 2: Nova izvedba

Kao dio našeg kontinuiranog tehničkog usavršavanja naših proizvoda, promjene su izvršene i na remenici slobodnog hoda alternatora (OAP) Kat.Br. 535 0233 10.

Ova servisna informacija prikazuje optičke razlike stare izvedbe (Slike 1 i 3) i nove izvedbe (Slike 2 i 4).

Kod nove izvedbe, unutarnji prsten na stražnjoj strani je produžen, tako da rastojni prsten koji je prikazan na Slici 3 više nije potreban.



Slika 3: Stara (prethodna) izvedba



Slika 4: Nova izvedba

U prijelaznoj fazi se može dogoditi da će se isporučivati oba dvije izvedbe.

Oba dvije izvedbe, zadovoljavaju tehničke specifikacije i mogu se upotrebljavati bez ograničenja.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0093