



SERVICE INFO – INA 0095



Schimbarea designului rolei întinzătoare 534 0168 10

Modele:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motorizare:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Nr. identificare piesă: 534 0168 10

Nr. OE: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022




Figura 1: Modelul anterior (stânga) și modelul nou (dreapta)

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la întinzătorul de curea cu nr. reper 534 0168 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1, stânga) și ale noii versiuni (Figura 1, dreapta).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0095