




SERVICE INFO – INA 0095



Конструктивни промени, които повлияват на обтяжната ролка 534 0168 10

Модел:
Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25
Двигатели:
Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2
Артикулни
номер: 534 0168 10
OE номер: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Фигура 1: Предишен дизайн (ляво) и нов дизайн (дясно)

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на обтяжна ролка с номер 534 0168 10.

Този бюлетин със сервизна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1, ляво) и новия модел (снимка 1, дясно).

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

Двете версии се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Спазвайте указанията на производителя на превозното средство!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 946 3900
Fax: +359 2 946 3886
Mob: +359 882 282 846
Mail: stanko.milushev@schaeffler.com
Web: www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

