



SERVICE INFO – INA 0095



Αλλαγή στο σχεδιασμό που επηρεάζει την τροχαλία τάνυσης 534 0168 10

Μοντέλο:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Κινητήρας:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Κωδικός


ανταλλακτικού:

Κωδικός OE: 534 0168 10

PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός (αριστερά) και νέος σχεδιασμός (δεξιά)

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων μας, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στην τροχαλία τάνυσης με κωδικό 534 0168 10.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1, αριστερά) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 1, δεξιά).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

INA 0095