



SERVICE INFO – INA 0114



Modificare care afectează fulia de tensionare 531 0203 20

Modele:

Audi: A3, A4
Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda: Fabia, Octavia, Superb
VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Motorizare: 1.6, 2.0, 2.0i

Nr. id. piesă: 531 0203 20

Nr. OE: 06A 109 479 (înlocuiește)
 06A 109 479 A (înlocuiește)
 06A 109 479 B (înlocuiește)
 06A 109 479 C (înlocuiește)
 06A 109 479 F (nou)



Fig. 1: 531 0203 20 — versiunea anterioară



Fig. 2: 531 0203 20 — nou model

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de tensionare 531 0203 20.

Această Fișă de Informații Service prezintă noua camă (porțiunea mărită din Figura 2) pentru tensionarea curelei de distribuție, precum și diferențele vizuale dintre cele două versiuni.

Cu fulia de tensionare modificată (Figura 2), cureaua de distribuție este tensionată prin rotirea camei cu o sculă specială (de ex. OE nr. T10020, Klann KL-0284-91).

În perioada de tranziție stocurile de produse pot să conțină ambele variante. Ambele role întinzătoare respectă specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții la autovehiculele menționate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0114

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

