



SERVIZIO INFORMAZIONE



Rullo tenditore 531 0851 10

Specifiche modificate

Produttori: Audi, Seat, Skoda, VW

Modello:

Audi: A3, A4, A6, TT

Seat: Altea, Leon, Toledo

Skoda: Octavia

VW: EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Motores: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

N. art.:

531 0777 10 (sostituito)

531 0851 10 (attuale)

530 0445 09 (Set)

530 0445 10 (KIT)

530 0445 31 (KIT + pompa acqua)

530 0584 09 (Set)

530 0584 10 (KIT)

Riferimento OE: 06D 109 243 B (sostituito)

06D 109 243 C (attuale)



Figura 1: 531 0777 10 – versione precedente del rullo tenditore (979743)



Figura 2: 531 0851 10 – nuova versione del rullo tenditore (979830)

A causa delle specifiche modificate il rullo tenditore 531 0851 10 sostituisce il rullo tenditore 531 0777 10.

Il nuovo rullo tenditore viene sostituito anche nel kit 530 0445 09, kit 530 0445 10 e nel kit pompa acqua 530 0445 31.

I due rulli tenditori si differenziano visivamente solo per il codice stampato (figura 1 e figura 2) sulla parte posteriore.

Non è consentito il montaggio del rullo tenditore con codice 979743 al posto del rullo tenditore con il codice 979830!

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.

Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO)

automotiveaftermarket.it@schaeffler.com

<http://www.schaeffler-aftermarket.it> • <http://www.schaeffler.it>



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET