



## SERVICE INFO



# Spannarm 534 0075 20

## Optische Unterschiede

Hersteller:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modelle:	
Citroën:	Berlingo, C-Elyse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max 2, 3
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung

Motoren:	
Citroën/Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde der Spannarm mit der Artikelnummer 534 0075 20 modifiziert.

Diese Service-Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1) und der neuen Ausführung (Bild 2).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Art.-Nr.:	529 0036 10
	529 0061 10
	529 0062 10
	529 0065 10
	529 0066 10
	534 0075 20

Beide Ausführungen unterscheiden sich lediglich in der Optik, erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

### Mehr Werkstattwissen unter:

[www.repxpert.de](http://www.repxpert.de)

Service-Center: 00800 1753-3333\*

\*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

[www.schaeffler-aftermarket.de](http://www.schaeffler-aftermarket.de)

