



Service-Info



Riemspanner 534 0075 20

Uiterlijke verschillen

Fabrikant:	Citroën, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo
Modellen:	
Citroën:	Berlingo, C-Elysse, C1, C2, C3 I, C3 II, C4 I, C4 II, C5 III, DS3, DS4, DS5
Ford:	B-Max, C-Max, C-Max II, Grand C-Max, Fiesta V, Fiesta VI, Focus C-Max, Focus II, Focus III, Fusion, Galaxy, Mondeo IV, S-Max 2, 3
Mazda:	2, 3
Mini:	Cooper, One
Peugeot:	107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 308 II, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008, Partner
Suzuki:	SX4
Toyota:	Aygo
Volvo:	C30, S40 II, S80 II, V50, V70 III




Fig. 1: Oude uitvoering



Fig. 2: Nieuwe uitvoering

Motoren:	
Citroën/Peugeot:	1.4 HDI, 1.6 HDI
Ford:	1.4 TDCI, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
Mazda:	1.4 MZR-CD, 1.6 DI Turbo, 1.6 MZ-CD, 1.6 MZR-CD
Mini/Volvo:	1.6 D
Suzuki:	1.6 DDIS
Toyota:	1.4 HDI

Artikelnr.:	529 0036 10
	529 0061 10
	529 0062 10
	529 0065 10
	529 0066 10
	534 0075 20

Als gevolg van de voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten is de riemspanner met artikelnummer 534 0075 20 gewijzigd.

Deze service-info toont de uiterlijke kenmerken van de bestaande (Fig. 1) en de nieuwe uitvoering (Fig. 2).

In de overgangsfase kunnen we gemengde voorraden van beide typen hebben.

Beide uitvoeringen zijn alleen uiterlijk verschillend, voldoen aan de technische specificaties en kunnen zonder beperking worden toegepast.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.be
www.schaeffler-aftermarket.nl



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET