



SERVICE INFO – INA 0148



Impulssianturi 544 0095 10

Vahingoittuminen irrotuksen yhteydessä

Autonvalmistajat: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Mallit:

Citroën:	C4, C5, C8
Fiat:	Scudo
Ford:	Grand C-Max, Mondeo
Jaguar:	XF
Peugeot:	508, 807

Moottori: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Til. nrot: 544 0095 10

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Moottorin ohjausjärjestelmän impulssianturi (kuva 1) on käytettyjen materiaaliyhdistelmien vuoksi usein hyvin hankala irrottaa kampiakselin värinänvaimentimesta (kuva 2).

Kuva 1: 544 0095 10 - moottorin ohjausjärjestelmän impulssianturi

Useimmissa tapauksissa impulssianturi tällöin rikkoutuu. Siksi on suositeltavaa vaihtaa se aina irrotuksen yhteydessä.

Asennettaessa kampiakselin värinänvaimennin on ehdottomasti noudatettava auton valmistajan antamaa kiristysmomenttia.



Kuva 2: Impulssianturi ja kampiakselin värinänvaimennin

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Haluatko tietää enemmän? Voimme auttaa!

Schaeffler Finland OY
Tel. +358 (0)207 36 6204
Fax +358 (0)207 36 6205
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi



SCHAEFFLER

REP>XPERT

INA 0148