



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Polea de inversión 532 0833 10

**Se debe utilizar el tornillo suministrado**

Fabricantes: Subaru

Modelos: Forester, Impreza, Legacy, Outback

Motores: 1.5, 2.0, 2.5

Nº de artículo: 532 0833 10  
530 0522 10  
530 0563 10

Consulte la asignación actual en los catálogos



Fig.: Polea de inversión INA 532 0833 10 con el tornillo suministrado

En el montaje de la polea de inversión 532 0833 10 (Fig.) se debe utilizar el tornillo suministrado.

El tornillo incluido por el fabricante del vehículo es demasiado largo para la fijación de la polea de inversión 532 0833 10. Por ello, no es posible realizar un montaje profesional.

Si se utiliza un tornillo no adecuado, no se descarta una avería de la correa de distribución y el consecuente daño en el motor.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)

