



SERVICE INFO – INA 0182



Συχνή αιτία ζημιάς του συστήματος χρονισμού Μεγάλο κενό στα ρουλεμάν της αντλίας νερού

Κατασκευαστής: Dacia, Lada, Nissan, Renault

Μοντέλα:

Dacia: Duster, Logan, Sandero
Lada: Largus
Nissan: Kubistar
Renault: Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Thalia, Twingo, Wind

Κινητήρες: 1.4 16V, 1.6 16V

Κωδικός

ανταλλακτικού: 530 0639 30
530 0640 30

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο



530 0640 30 — Αντλία νερού μαζί με το κιτ χρονισμού με ιμάντα

Στις περιπτώσεις που η αντλία νερού αντικαθίστανται σε διαφορετικό χρόνο από το σύστημα χρονισμού, παρουσιάζονται μεγάλα κενά στα ρουλεμάν της και αυξάνονται ραγδαία. Σαν αποτέλεσμα, τα πλευρικά σημεία του ιμάντα χρονισμού, δέχονται έντονη αντίθετη δύναμη από τα γρανάζια και τους οδηγούς τους, με αποτέλεσμα να φθαρούν αυτά και κατ' επέκταση και ο ιμάντας. Κάποια κομμάτια μπορεί να αποκολληθούν και να καταστρέψουν άλλα εξαρτήματα του συστήματος χρονισμού με ιμάντα.

Για τον λόγο αυτόν, η Schaeffler Aftermarket προσφέρει τα κιτ χρονισμού με ιμάντα μαζί με την σωστή εφαρμογή της αντλίας νερού.

Με σκοπό να αποφευχθούν επιπλέον κόστη αργότερα, θα πρέπει κάθε φορά που αντικαθίστανται εξαρτήματα του συστήματος χρονισμού με ιμάντα, να αντικαθίστανται πάντα και η αντλία νερού.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr

INA 0182