



INFORMAZIONE TECNICA



Il perno di blocco non viene più incluso Bracci tenditori automatici nel sistema di trasmissione ausiliario

Produttori: Tutto

Per i codici aggiornati fare sempre riferimento a catalogo

A seguito della continua evoluzione dei nostri prodotti, Schaeffler Automotive Aftermarket ha modificato i bracci tenditori automatici per il sistema di trasmissione ausiliario.

Il perno di montaggio (figura 1) non è più presente nelle versioni modificate (figura 2). Di conseguenza, prima del montaggio la molla che poi mantiene nella tensione prevista la cinghia poly-V non presenta quasi tensione.

Per semplificare l'applicazione della cinghia poly-V è possibile impiegare ad es. uno spinotto di bloccaggio con diametro corrispondente.

Entrambe le versioni soddisfano i requisiti tecnici e possono essere utilizzate senza restrizioni. Durante il periodo transitorio può accadere che siano disponibili entrambi i prodotti.



Figura 1: Esempio di versione precedente con perno di montaggio



Figura 2: Esempio di nuova versione senza perno di montaggio

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.
Business Division Automotive Aftermarket
Via Varesina 158/162, 20156 Milano
Tel. 02 8450 4391
assistenza-aftermarket@schaeffler.com
www.repxpert.it

