
Opel Insignia SR23270 / SR23271 / SR23272 / SR23273:
belangrijk bericht / avis important /
wichtige Informationen / important message

 Bij de Opel Insignia stuurhuizen zitten er in de aansluiting van de leidingen die naar de pomp lopen dichtingen die de diameter van de aansluiting van 12mm verkleinen naar 10mm. Deze dichtingen moeten vervangen worden bij het vervangen van het stuurhuis. Bij Opel hebben deze dichtingen het OE nummer 950989.

 Sur les crémaillères de l'Opel Insignia il y a des joints dans la connexion des tuyaux vers la pompe, qui réduisent le diamètre de la connexion de 12 mm à 10 mm. Ces joints doivent être remplacés quand la crémaillère est remplacée. Voici le numéro d'origine chez Opel pour ces joints: 950989.

 On the steering racks of the Opel Insignia there are seals in the connection from the pipes to the pump that reduces the diameter from the connection from 12 mm to 10 mm. These joints must be replaced when the steering rack is being replaced. The Opel OE-number for these joints is 950989.

 Auf den Lenkgetrieben vom Opel Insignia gibt's im Anschluss von den Leitungen bis hin zur Pumpe Dichtungen, die den Durchmesser des Anschlusses von 12 mm auf 10 mm verkleinern. Diese Dichtungen müssen beim Ersetzen des Lenkgetriebe unbedingt ersetzt werden. Bei Opel gibt's diese Dichtungen unter OE-Nummer 950989.

