حل كامل لسيارة Ford Mondeo
١+٢!

من خلال تعديل التصميم لمكان إدخال الموازن الأمامي الذي تم من قِبل الجهة الصانعة للسيارة، تطرأ دائما مشاكل عند إجراء عملية تركيب محمل الموازن (febi 21855). لقد تم تغيير الشكل السابق من شكل نصف دائري، مثلما هو في قطعة الغيار الأصلية أيضا، الى الشكل المستقيم (أنظر الصورة ٣).

وهذا يحمل معه في هذه الحالة ضرورة تغيير المشابك (febi 27355) دائما. لضمان عملية إصلاح متقنة، ينبغي أن يتم تغيير زوج محامل الموازن دائما.

مجموعة تصليح محامل الموازنات مع المشابك
febi 27400

يحتوي طقم التصليح هذا الى جانب محامل الموازنات المشابك المناسبة بالإضافة الى براغي التثبيت بحجم ١٠,٩.

وبالتالي لديك لك ما تحتاجه لتغيير محمل الموازن بشكل سريع وفي متناول اليد!

أطلب من شريك febi الذي تتعامل معه قطع الغيار من febi bilstein!
تجد جميع قطع الغيار أيضا على الموقع www.febi.com.

نحتفظ بحق التعديلات والأخطاء | febi: 90852

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel. +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com
febi is a bilstein group brand