Information du produit

Robert Bosch	0445110634

Besoin des outils spéciaux? Oui

Injecteur peuvent être bloqués dans la culasse. Renseignez vous sur la procédure quand vous n'avez pas l'equipment nécessaire afin de gérer cette problématique.



Information spécifique du produit

Programmer	Oui	Code IMA (7 caractères)
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Non	
Réglage sur moteur_2		



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	35 Nm
Connections tubes hautes pression	32 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrailles:

-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.