SERVICE INFO – LuK 0055

Двухмассовый маховик LuK 415 0560 10

Модифицированное сенсорное кольцо

Производитель:	Ford
Модель:	Transit
Модельный год:	2006 -
Двигатель:	3,2 TDCi
Двухмассовый маховик LuK:	415 0560 10

Рисунок 1: Вариант до 03/2012

Рисунок 2: Вариант, стартовавший 04/2012

Как следствие непрекращающегося развития нашей продукции, сенсорное кольцо и расположение подшипника были модифицированы в двухмассовом маховике 415 0560 10.

Рисунок №1 показывает конфигурацию маховика, используемую в производстве до 03/2012. Рисунок №2 отображает маховик, устанавливаемый на автомобили выпуска с 04/2012 и также поставляемые как запчасти с этой даты.

Сенсорное кольцо нового поколения отличается от предшественника тем, что в нем тоньше материал и другая форма зубьев. Использование шарикоподшипника вместо подшипника скольжения увеличивает ресурс двухмассового маховика.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Вас интересует больше? Мы можем помочь!
ООО „Шэффлер Руссланд“
Тел.: +7 (495) 737 76 60
Факс: +7 (495) 737 76 61
E-mail: info.ru@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.ru

Выпуск 05.2015 **LuK 0055** Техническая информация может меняться
Номера оригинального оборудования приводятся только в справочных целях
© 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET