INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Novo - LuK RepSet 620 3268 00

Prato de pressão da embraiagem com desenho modificado

Fabricante: Citroën, Peugeot

Modelos:
Citroën:

C-ELYSEE, 11/12 -
C2 (JM_), 09/03 -
C3 I (FC_), 02/02 -
C3 II, 11/09 -
C3 Pluriel (HB_), 05/03 -
C4 CACTUS, 09/14 -
DS3, 11/09 -
DS3 Cabriolet, 01/13 -
NEMO Kasten (AA_), 02/08 -
NEMO Kombi, 04/09 -

Peugeot: 206 Schrägheck (2A/C), 08/98 -
206 Stufenheck, 03/07 -
206 SW (2E/K), 07/02 -
206+ (T3E), 01/09 -
207 (WA_, WC_), 02/06 -
207 CC (WD_), 02/07 -
207 SW (WK_), 02/07 -
208, 03/12 -
301, 11/12 -
1007 (KM_), 04/05 -
2008, 03/13 -
BIPPER (AA_), 02/08 -
BIPPER Tepee, 04/08 -

Fig. 1: Conjunto de pressão do LuK RepSet 620 3268 00

Na sequência do desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, procedeu-se à substituição do LuK RepSet 620 3121 00 pelo LuK RepSet 620 3268 00. Este contém um prato de pressão com um novo desenho.

A diferença mais significativa encontra-se na criação do prato de pressão. Este já não é fundido nem mecanizado posteriormente, mas sim produzido em aço.

Suprime-se deste modo a mecanização da superfície de fricção na fase de produção.

O prato de pressão continua a cumprir, apesar da alteração do seu desenho, todas as especificações técnicas e pode utilizar-se sem limitações. A montagem realiza-se da mesma forma do que o LuK RepSet anterior.

Seguir as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

Situação a 05.2015 **LuK 0057** SSalvo alterações técnicas
AS referências de OE mencionam-se unicamente com fins comparativos
© 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET