SERVICE INFO

Zentralausrücker 510 0088 10 und 510 0164 10

Unterschiedlich große Hydraulikanschlüsse

Hersteller: Dacia
Nissan
Renault

LuK Art.-Nr.: 510 0088 10
510 0164 10

Bild 1: Zentralausrücker mit kleinen hydraulischen Anschlüssen

In Fahrzeugen der oben genannten Hersteller können Zentralausrücker mit unterschiedlich großen hydraulischen Anschlüssen montiert sein.

Für den Austausch empfiehlt Schaeffler Automotive Aftermarket zwei Reparaturvarianten:

- Zentralausrücker mit kleinen Anschlüssen (Bild 1) wurden in der Erstausrüstung verwendet. Diese können entsprechend der Fahrzeugzuordnung durch die LuK Art.-Nr.: 510 0088 10 oder 510 0164 10 ersetzt werden

- Ein Zentralausrücker mit großem Anschluss (Bild 2) stammt aus einer zurückliegenden Reparatur, wobei der Hydraulikanschluss des Fahrzeugs umgerüstet wurde. Zum Einbau der LuK Art.-Nr.: 510 0088 10 oder 510 0164 10 muss fahrzeugseitig wieder auf den kleinem Anschluss zurückgerüstet, bzw. eine neue Hydraulikleitung montiert werden

Bild 2: Zentralausrücker mit großem hydraulischen Anschluss

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Mehr Werkstattwissen unter:
www.repxpert.de
Service-Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.schaeffler-aftermarket.de

Stand 12.2015 **LuK 0064** Technische Änderungen vorbehalten
Aufgeführte OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken
© 2015 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET