INFORMAÇÃO DE SERVIÇO

Indicação para a montagem

LuK RepSet 620 3115 00

Na montagem do LuK RepSet 620 3115 00, a superfície de união da carcaça da prensa de embraiagem fica a uma distância relativamente grande da do volante do motor. Por isso, a embraiagem não se introduz nos encaixes de centralização do volante do motor durante a montagem (fig. 1). Além disso, devido a esta distância, não é possível introduzir os parafusos nas roscas do volante do motor. Para os montar, é necessário aplicar mais força, embora isto costume provocar danos nas roscas.

O LuK RepSet 620 3115 00 apenas pode ser montado com uma ferramenta especial adequada (p. ex. n.º de artigo Schaeffler: 400 0237 10). Com esta é aplicada uma pressão prévia no diafragma durante a montagem até que a caixa da prensa de embraiagem fique apoiada sobre o volante do motor. Desta forma, os espigões de centralização são introduzidos de forma segura nos orifícios e os parafusos podem ser apertados sem ser necessário aplicar força com a mão.

Nota:
Para os trabalhos de manutenção nas embraiagens, a Schaeffler Automotive Aftermarket recomenda que se utilize sempre a ferramenta especial com n.º de artigo: 400 0237 10. Encontrará indicações sobre a utilização da ferramenta em www.repxpert.pt.



Fig. 1: Os espigões de centralização não são introduzidos nos orifícios durante a montagem

Fig. 2: A ferramenta especial 400 0237 10 permite reparar a embraiagem de forma profissional

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

Estado 06.2017 **LuK 0074** Salvo modificações técnicas
As referências OE são citados apenas para fins comparativos
© 2017 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG